

**IMO 船舶设计与建造分委会第 6 次会议 (SDC 6) 起草的文件清单**

序号	决议号/通函号	名称	提交哪届委员会批准、通过 <sup>\$</sup>	(预计)批准/通过日期	(预计)生效日期	适用船舶	是否强制 <sup>#</sup>	有无追溯要求	内容摘要 (一般 100-300 字) *
1.	MSC 决议	SOLAS II-1/B-2 至 B-4 部分的修正案	待定	待定	待定	所有船舶	是	待定	为了确保B-2至B-4部分的水密要求与B-1部分一致, 对SOLAS公约II-1/B-2至B-4部分的12、13、16、16-1、17、17-1、21和22条的水密完整性要求内容进行了协调性修改。
2.	MSC 决议	SOLAS II-1/3-8 条修正案	待定	待定	待定	所有船	强制	无	对II-1/3-8条中系泊相关要求的修订, 新增指引到新制定的系泊布置设计指南的要求, 3000总吨及以上必须满足, 3000吨以下尽可能满足
3.	MSC 通函	系泊布置设计及系泊设备选取指南	待定	待定	待定	所有船	否	无	新制定的系泊布置设计要求, 包括了系泊设备的布置、人员操作的通道, 照明、系泊设备及系泊索的选取方法和载荷限制等要求
4.	MSC 通函	系泊设备包括系泊索的检验维护指南	待定	待定	待定	所有船	否	无	新制定的系泊设备包括系泊索检验维护要求, 包括系泊设备的安全使用要求、系泊索的选取、换新标准要求, 及相应的船上记录要求
5.	MSC 通函	MSC 1375 通函修正案	待定	待定	待定	所有船	否	无	对原1375通函的修订, 主要根据IACS UR A2和Rec.10进行修订
6.	大会 决议	2019 ESP 规则综合文本	待定	待定	待定	油船和散货船	否	无	综合文本汇总了A.1049(27)的勘误1和勘误2, MSC.371 (93)、MSC.381 (94) 和Corr.1、MSC.405 (96) 和MSC.412 (97) 各决议的修正案, 修订草案与IACS UR Z10的最新版保持一致, 同时进行编辑性修改, 修改脚注明确强制性要求的内容, 并改进表格和表格的格式。

中国船级社  
2019年2月15日