

海安会 MSC.1/Circ.1655 通函  
(2022 年 12 月 5 日)

**SOLAS 公约第 II-2 章的统一解释**

1 海上安全委员会在其第 106 届会议（2022 年 11 月 2 日至 11 日）上，为了对 SOLAS 第 II-2/9 条提供更具体的指导，批准了船舶系统和设备分委会在其第 8 次会议（2022 年 2 月 28 日至 3 月 4 日）上制定的 SOLAS 公约第 II-2 章的统一解释，其文本载于附件。

2 提请各成员国政府应用 SOLAS 第 II-2/9 条时使用附件中的统一解释作为指导，并使所有相关方注意到该统一解释。

附件  
SOLAS 公约第 II-2 章的统一解释

第 II-2 章  
构造 — 防火、探火和灭火

**第 II-2/9.7.3.1.2 条 - 火灾的限制，挡火闸和导管贯穿的细节**

SOLAS 第 II-2/9.7.3.1.2 条要求的耐火隔热物应仅设在分隔被隔热的同一侧的导管和/或套管部分，并且沿导管和/或套管延伸至少 450 mm。

**第 II-2/9.7.3.2 条 - 火灾的限制，挡火闸和导管贯穿的细节**

如穿过分隔的导管应符合 SOLAS 第 II-2/9.3.2 和 II-2/9.7.3.2 条，导管和分隔之间不允许有间隙。